


| 番号 | 改修内容 | |
|----|---------------|-------|
| ① | 受付カウンター天板割れ | |
| ② | 下足ロッカー (501個) | 撤去・新設 |
| ③ | 空調カバー仕上破損 | 補修 |
| ④ | 畳 カビ | 撤去・新設 |
| ⑤ | トイレドア破損 | 撤去・新設 |
| ⑥ | 畳 劣化 | 表替え |
| ⑦ | 間仕切り | 撤去 |
| ⑧ | 厨房機器 | 撤去 |
| ⑨ | 流し劣化 | 撤去・新設 |
| ⑩ | 木製建具劣化 | 補修 |
| ⑪ | フィルム劣化 | 補修 |

床：
 壁：
 天井：
 建具：
 防火シャッター、排煙窓：未点検



便所 (駐車場) 平面図 S1 : 200



1階平面図 S1 : 200

| 現況写真 | 状 況 |
|---|----------------------------------|
|  | <p>【1】 受付カウンター天板割れ ：</p> |
|  | <p>【1】 受付カウンター天板割れ ：</p> |
|  | <p>【1】 受付カウンター天板割れ ：</p> |

| 現況写真 | 状 況 |
|---|---|
|  | <p>【2】 下足ロッカー (501個) :撤去・新設</p> |
|  | <p>【2】 下足ロッカー (501個) :撤去・新設</p> |
|  | <p>【2】 下足ロッカー (501個) :撤去・新設</p> |

| 現況写真 | 状 況 |
|---|-----------------------------------|
|  | <p>【3】 空調カバー仕上破損 :補修</p> |
|  | <p>【4】 畳 カビ :撤去・新設</p> |
|  | <p>【5】 トイレドア破損 :撤去・新設</p> |

| 現況写真 | 状況 |
|---|-----------------------------|
|  | <p>【6】 畳劣化 :表替え</p> |
|  | <p>【7】 間仕切り :撤去</p> |
|  | <p>【7】 間仕切り :撤去</p> |

| 現況写真 | 状 況 |
|---|-----------------------------|
|  | <p>【8】 厨房機器 :撤去</p> |
|  | <p>【8】 厨房機器 :撤去</p> |
|  | <p>【8】 厨房機器 :撤去</p> |

| 現況写真 | 状 況 |
|---|--------------------------------|
|  | <p>【9】 流し劣化 :撤去・新設</p> |
|  | <p>【10】 木製建具劣化 :補修</p> |
|  | <p>【10】 木製建具劣化 :補修</p> |

| 現況写真 | 状 況 |
|--|-------------------------------------|
|  | <p>【11】 フィルム劣化 :補修</p> |
|  | <p>【12】 トイレブース破損 :撤去・新設</p> |
| | |