

平成30年7月豪雨による災害の復旧状況について（建設局関連）

1. 所管施設の被災箇所数と復旧状況

(1) 復旧状況

平成31年2月末現在

施設	被災箇所数	復旧状況		
		調査・測量・設計	工事中	完了
河川	42	11	15	16
道路	62	13	17	32
公園	20	10	5	5
合計	124	34	37	53

※応急措置についてはすべて完了

※河川については、上記の他に31河川で溢水被害が発生

(2) 今後の予定

○工事中の箇所については、梅雨前までに完了を目指す。

○調査・測量・設計中の箇所については、平成31年度中に復旧を完了させる予定。

2. 民有地のがけ崩れ（自然がけ）の対応状況

(1) 民有地のがけ崩れ状況

○がけ崩れの報告があった407箇所のうち、

公有地は54箇所、民有地は353箇所（自然がけ222箇所、人工がけ131箇所）

(2) 対応状況

平成31年2月末現在

事業名	事業主体	箇所数	対応状況	事業要件
災害関連 緊急急傾斜地崩壊 対策事業	福岡県	7	測量・設計 を実施中	・自然がけ5m以上 ・保全人家5戸以上 等
災害関連 地域防災がけ崩れ 対策事業	北九州市	25	地質調査 ・測量 を実施中	・激甚災害 ・自然がけ5m以上 ・保全人家2戸以上 等
合計		32		

(3) 今後の予定

○平成31年度中に完了を目指す。

建設局所管施設における平成30年7月豪雨による被災箇所図


平成31年2月末現在

【凡例】

- 河川(1~42)
- 道路(1~62)
- 公園(1~20)

路線一覧表

種別	整理番号	路線名
道管	2	号(関門トンネル)
	199	号(若戸大橋)
		関門自動車道
公		九州自動車道
		東九州自動車道
計5路線		
道管		北九州高速1号線
		北九州高速2号線
		北九州高速3号線
		北九州高速4号線
		北九州高速5号線
計5路線		
一般国道(新設)	2	号
	3	号
	10	号
	200	号
計4路線		
一般国道(旧)	3	号
	198	号
	199	号
	211	号
	322	号
計6路線		
主要地方道	11	有毛引野線
	25	門司行橋線
	26	北九州芦屋線
	28	直方行橋線
	36	小倉停車場線
	37	小倉港線
	38	戸畑停車場線
	48	中津引野線
	50	八幡戸畑線
	51	曾根新ヶ谷線
	61	小倉中関線
	62	北九州小竹線
	63	長行田町線
	71	新門司港大里線
	72	黒川白野江東本町線
	73	直方水巻線
計16路線		
主要地方道(旧)	534	第1筋線
	652	佐々木線
計2路線		
一般道	202	水巻野原線
	214	城野停車場線
	216	八幡停車場線
	217	折尾停車場線
	220	石原町停車場線
	223	田ノ浦港線
	245	新北九州空港線
	254	須磨園南原曾根線
	256	新道寺曾根線
	257	井手浦徳力線
	258	呼野遠原徳吉線
	260	大橋清見線
	261	門司東本町線
	262	柄杓田大里線
	264	瀬川赤坂線
	265	城野砂津線
	266	三萩野魚町線
	267	瀬川石田停車場線
	269	合馬長行線
	270	壱町到津線
	271	下到津戸畑線
	273	築地沙入線
	274	海老川早間前線
	277	崎田二島線
	278	弘川折尾線
	279	本城熊手線
	280	植木上上津役線
	281	下上津役折尾線
	294	井ノ浦港線
	296	大蔵到津線
	297	勝洲八幡東自転車道線
	302	直方北九州自転車道線
計32路線		



凡例

	国	道
	県	道
	市	郡
	区	界
	平成22年DIDD	
	市街化区域	

平成30年7月豪雨による災害の復旧状況一覧表（平成31年2月末現在）

＜河川＞			
No	場所・路線等	被災状況	復旧状況
1	(門司区) 【普通河川】奥畑川	護岸崩壊	工事中
2	(門司区) 【二級河川】相割川	護岸崩壊	調査・測量・設計
3	(門司区) 【準用河川】櫛毛川	護岸崩壊	工事中
4	(門司区) 【普通河川】松竹川	護岸崩壊	工事中
5	(八幡東区) 【二級河川】板櫃川	河床洗掘	工事中
6	(小倉北区) 【二級河川】板櫃川	高水敷遊歩道の流出	工事中
7	(小倉北区) 【二級河川】砂津川	護岸崩壊	工事中
8	(小倉北区) 【普通河川】妙見山田川	護岸崩壊	完了
9	(小倉南区) 【普通河川】吉田川	護岸崩壊	工事中
10	(小倉南区) 【普通河川】吉田川	護岸崩壊	調査・測量・設計
11	(小倉南区) 【準用河川】東谷川	護岸崩壊	工事中
12	(小倉南区) 【二級河川】貫川	護岸崩壊	完了
13	(小倉南区) 【準用河川】井手浦川	護岸崩壊	工事中
14	(八幡西区) 【準用河川】新延川	護岸崩壊	完了
15	(小倉南区) 【普通河川】溝尻川	護岸崩壊	調査・測量・設計
16	(門司区) 【普通河川】稻積川	護岸崩壊	調査・測量・設計
17	(小倉南区) 【普通河川】吉田川	護岸崩壊	工事中
18	(小倉北区) 【普通河川】妙見川	護岸崩壊	完了
19	(小倉南区) 【普通河川】狸川	護岸崩壊	調査・測量・設計
20	(門司区) 【普通河川】高瀬川	護岸崩壊	完了
21	(八幡西区) 【普通河川】宮川	落差工崩壊	完了

No	場所・路線等	被災状況	復旧状況
22	(八幡西区) 【二級河川】割子川	河床洗掘	調査・測量・設計
23	(八幡西区) 【普通河川】撥川	河床洗掘	調査・測量・設計
24	(小倉南区) 【二級河川】東谷川	護岸崩壊	工事中
25	(小倉北区) 【普通河川】延命寺川	護岸崩壊	完了
26	(小倉北区) 【準用河川】小熊野川	河床洗掘	完了
27	(小倉南区) 【普通河川】吉田川	河道閉塞	完了
28	(小倉南区) 【普通河川】溝尻川	護岸崩壊	調査・測量・設計
29	(小倉南区) 【普通河川】母原川	護岸崩壊	調査・測量・設計
30	(小倉南区) 【準用河川】母原川	護岸崩壊	完了
31	(小倉南区) 【普通河川】路木川	護岸崩壊	調査・測量・設計
32	(小倉南区) 【普通河川】貫川	護岸崩壊	工事中
33	(小倉南区) 【準用河川】東谷川	護岸崩壊	完了
34	(小倉南区) 【普通河川】奥畑川	護岸崩壊	調査・測量・設計
35	(小倉南区) 【普通河川】横代川	護岸崩壊	完了
36	(小倉南区) 【準用河川】長行山田川	護岸崩壊	工事中
37	(小倉南区) 【普通河川】細川	河道閉塞	完了
38	(小倉南区) 【普通河川】タカトリ川	護岸崩壊	完了
39	(小倉南区) 【普通河川】上貫川	護岸崩壊	完了
40	(小倉南区) 【普通河川】山寺川	護岸崩壊	工事中
41	(八幡東区) 【二級河川】板櫃川	護岸崩壊	完了
42	(小倉南区) 【普通河川】安光川	護岸崩壊	工事中

<道路>

No	場所・路線等	被災状況	復旧状況
1	(門司区) 春日町黒川1号線	陥没(河川による侵食)	工事中
2	(門司区) 丸山黒川1号線	道路の上法面崩落(民有地) 交通規制:路肩規制	調査・測量・設計
3	(門司区) 大積清見線	道路の上法面崩壊(内務省) 交通規制:車両通行止め	調査・測量・設計
4	(門司区) 柄杓田大里線	土砂流出(民有地)	完了
5	(門司区) 青葉台2号線	土砂流出(民有地)	完了
6	(門司区) 猿喰大里1号線	土砂流出(民有地)	完了
7	(門司区) 吉志171号線	崖崩れによる石の散乱(市)	完了
8	(門司区) 清見8号線	陥没・路面の隆起	完了
9	(門司区) 柄杓田21号線	道路の上法面崩壊(民有地) 交通規制:路肩規制	調査・測量・設計
10	(門司区) 伊川30号線	道路陥没	完了
11	(門司区) 上藤松1号線	村中川の護岸裏の陥没	完了
12	(門司区) 緑ヶ丘11号線	がけ崩れによる石の散乱(民有地) 交通規制:路肩規制	調査・測量・設計
13	(門司区) 国道3号、大里東15号線	道路の上法面崩落(国交省、民有地) 交通規制:通行止め(大里東15号線)	調査・測量・設計
14	(小倉北区) 黒原霧ヶ丘1号線	道路の上法面崩壊(民有地)	完了
15	(小倉北区) 菜園場13号線	道路の上法面崩壊(福岡県) 交通規制:通行止め	完了
16	(小倉北区) 曾根鞆ヶ谷線	ブロック積擁壁の前倒 交通規制:路肩規制	工事中
17	(小倉北区) 富野台4号線	道路の上法面崩壊(民有地) 交通規制:片側交互通行	完了
18	(小倉南区) 高野長行1号線	道路の上法面崩壊(民有地)	完了
19	(小倉南区) 直方行橋線	行橋市内で起きた土砂崩れ	完了
20	(小倉南区) 徳力葛原線	土砂流出(民有地)	完了

No	場所・路線等	被災状況	復旧状況
21	(小倉南区) 上吉田98号線	応急で設置した土のうが流れる	工事中
22	(小倉南区) 中吉田51号線	河川護岸崩壊	工事中
23	(小倉南区) 小倉中間線 (徳吉南四)	道路の上法面崩壊 (市、民有地) 交通規制：片側交互通行	工事中
24	(小倉南区) 直方行橋線	道路の下法面崩壊 (民有地) 交通規制：通行止め	工事中
25	(小倉南区) 津田41号線	路肩の崩壊 (民有地)	完了
26	(小倉南区) 呼野道原徳吉線	山からの土砂流出 (民有地)	完了
27	(小倉南区) 小倉中間線 (合馬)	道路の下法面崩壊 (内務省、福岡県) 交通規制：片側交互通行	工事中
28	(若松区) 古前1および2号線	道路の上法面崩壊 (市) 交通規制：片側交互通行	工事中
29	(若松区) 本町小竹1号線	道路上法の崩壊 (民有地)	完了
30	(若松区) 古前6号線	舗装の開きが見られる	工事中
31	(若松区) 藤木15号線	道路の下法面崩壊 (市)	完了
32	(八幡東区) 藤見町大蔵1号線	道路の上法面崩壊 (民有地)	完了
33	(八幡東区) 帆柱尾倉1号線	道路の下法面崩壊 (2か所) (市) 交通規制：通行止め	工事中
34	(八幡東区) 帆柱6号線	陥没	完了
35	(八幡東区) 北九州小竹線	道路の上法面崩壊 (民有地)	完了
36	(八幡東区) 神山町花尾町1号線	道路の上法面崩壊 (民有地)	完了
37	(八幡東区) 清田23号線	道路の上法面崩壊 (福岡県)	完了
38	(八幡東区) 中畑小熊野1号線	道路の上法面崩壊 (民有地) 交通規制：片側交互通行	調査・測量・設計
39	(八幡東区) 祝町19号線	道路の下法面崩壊 (学校用地) 交通規制：通行止め	工事中
40	(八幡東区) 小倉中間線	道路の下法面崩壊 (市、民有地) 交通規制：片側交互通行	工事中

No	場所・路線等	被災状況	復旧状況
41	(八幡西区) 小倉中間線	道路の上法面、下法面崩壊（農林水産省） 交通規制：片側交互通行	調査・測量・設計
42	(八幡西区) 畑13号線	道路の上法面崩壊（民有地）	完了
43	(八幡西区) 元城町7号線	道路の下法面崩壊（民有地）	工事中
44	(八幡西区) 元城町京良城町1号線	道路の下法面崩壊（民有地）	工事中
45	(八幡西区) 小嶺27号線	擁壁崩壊（福岡北九州高速道路公社）	完了
46	(八幡西区) 小嶺42号線	道路の上法面崩壊（民有地）	完了
47	(八幡西区) 清納11号線	擁壁破損（個人所有） 交通規制：通行止め	調査・測量・設計
48	(戸畑区) 牧山1号線	道路の上法面崩壊（市）	完了
49	(戸畑区) 菅原41号線	道路の上法面崩壊（市）	工事中
50	(戸畑区) 高峰17号線	道路の上法面崩壊（市）	工事中
51	(戸畑区) 東大谷高峰1号線	道路の下法面崩壊（市） 交通規制：片側交互通行	工事中
52	(門司区) 吉志8号線	橋梁の沈下 交通規制：通行止め	調査・測量・設計
53	(門司区) 上藤松35号線	道路の上法面崩壊（市）	完了
54	(門司区) 黒川14号線	道路の上法面崩壊（民有地） 交通規制：通行止め	調査・測量・設計
55	(門司区) 青葉台6号線	陥没	完了
56	(門司区) 春日町6号線	陥没	完了
57	(門司区) 黒川白野江東本町線	陥没	調査・測量・設計
58	(門司区) 上馬寄25号線	陥没	完了
59	(門司区) 田野浦39号線	裏山崩壊に伴う民家倒壊のおそれ	完了
60	(門司区) 城山町9号線	道路の上法面崩壊（民有地）	完了
61	(門司区) 黒川西1号線	道路の上法面崩壊（民有地） 交通規制：路肩規制	調査・測量・設計
62	(門司区) 羽山13号線	道路の下法面崩壊（民有地） 交通規制：通行止め	調査・測量・設計

<公園>

No	場所・路線等	被災状況	復旧状況
1	(門司区) 奥田北公園	隣接地法面の崩壊による土砂堆積 規制：公園内立入禁止	調査・測量・設計
2	(門司区) 和布刈公園	自然法面崩壊、線路へ堆積 ※門司港レトロ観光列車「潮風号」は7月21日より 運行再開	工事中
3	(門司区) 大里公園	ブロック塀倒壊	完了
4	(門司区) 白野江植物公園	隣接地法面の崩壊、フェンス等破損	工事中
5	(門司区) 青葉台公園	園路土礫流出 道路、隣接地へ土砂 流入 規制：園内一部立入禁止	工事中
6	(門司区) 小森江子供のもり公園	法面崩壊、土砂流入堆積、園路破損 規制：周回園路一部、池部分立入禁止	調査・測量・設計
7	(門司区) 城山霊園	法面崩壊	完了
8	(門司区) 竜門町緑地	法面崩壊 規制：園内一部立入禁止	調査・測量・設計
9	(門司区) 角ノ林公園	隣接地法面（福岡県所管）の崩壊による 土砂堆積 規制：公園内立入禁止	調査・測量・設計
10	(小倉北区) 山田緑地	入口ゲート破損、柵一部倒壊	完了
11	(小倉北区) 足立公園	法面崩壊 隣接地へ土砂流入	調査・測量・設計
12	(小倉北区) 緑ヶ丘公園	石積み崩落、JR西日本より借地区域	調査・測量・設計
13	(小倉北区) 足立霊園	法面崩壊	調査・測量・設計
14	(小倉南区) 小嵐山特別緑地保全地区	法面崩壊	調査・測量・設計
15	(若松区) 響灘緑地	法面崩壊による園路、柵破損 規制：園路一部通行止め	工事中
16	(若松区) 小石霊園	法面崩落 隣接地へ土砂流入、 家屋一部破損	調査・測量・設計
17	(若松区) 山の堂墓地	法面崩壊	調査・測量・設計
18	(戸畑区) 大谷3号公園	法枠崩壊 規制：園内一部立入禁止	工事中
19	(戸畑区) 中央公園	法面の崩壊により園路、擬木柵、電線管 破損	完了
20	(戸畑区) 高峰霊園	園路の下法面崩壊	完了