

レインボープラザ地下1階について

1 今回の調査（平成28年4月～6月）について

※調査主体は設計コンサルタント会社、学識経験者の意見を聴取

(1) 調査内容

- ①レインボー広場下のコンクリートや鉄筋の状況調査
- ②レインボー広場の強度調査
- ③レインボー広場やレインボープラザ地下1階の改修案の検討

(2) 調査結果

- ①レインボー広場下のコンクリートや鉄筋の状況調査
 - ・ 鉄筋（上下二重配筋）は、下部の方が上部より腐食が進行しており、今後もコンクリートの落下の危険性がある
 - ・ 劣化の進行は、経年劣化に加え、地下にあるプールの塩素等によるものと考えられる
- ②レインボー広場の強度調査
 - ・ すぐに危険な状況にはないが、コンクリートの劣化は進行する
 - ・ 市民や利用者の安全確保のためにも、今後改修が必要である

2 今後の対応について

(1) プールについて

- ・ 劣化の進行の原因となっていることから、利用を再開しない
- ・ スイミングクラブに対しては、使用貸借契約に基づき、営業補償等について丁寧に対応する

(2) 中ホールについて

- ・ 劣化が進行していないことから、利用を再開する（平成28年7月予定）

(3) レインボーホール及びレインボー広場について

- ・ 改修のための工事費や工期、市民や利用者の安全確保、公共施設マネジメントの考え方などを踏まえ、引き続き検討する