

【小学校】

学校名	棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考	
赤崎小学校	屋内運動場棟	H8	対象外			現在の耐震基準で建築	
	管理棟	S54	B	工事完了	○		
	管理特別教室棟	S54	B				
	管理教室棟	S54	B				
	特別教室棟	S54	B				
江川小学校	管理特別教室棟・教室棟	S50	C	工事不要	○		
	特別教室棟	S53	B	工事完了		保有水平耐力が不足するため、補強を実施	
	屋内運動場棟	S48	C				
修多羅小学校	管理特別教室棟1	S54	B	工事完了	○		
	管理特別教室棟2	S52	B				
	管理特別教室棟3	S53	B				
	屋内運動場棟	S54	C			保有水平耐力が不足するため、補強を実施	
花房小学校	管理特別教室棟	S45	B	工事完了	○		
	特別教室棟	S45	B				
	屋内運動場棟	S47	C			屋根面プレースの耐力不足により補強を実施	
	昇降口棟	S57	対象外			平屋建200㎡以下	
藤木小学校	管理特別教室棟	S41	A	工事完了	○		
	管理教室棟	S43	B				
	特別教室棟	S47	B				
	屋内運動場棟	S50	C			保有水平耐力が不足するため、補強を実施	
二島小学校	管理特別教室棟・教室棟	S52	B	工事完了	○		
	特別教室棟1	S55	C	工事不要			
	特別教室棟2	S54	B	工事完了		保有水平耐力が不足するため、補強を実施	
	昇降口棟	S54	C			保有水平耐力が不足するため、補強を実施	
	屋内運動場棟	S55	C				
古前小学校	屋内運動場棟	S52	B	工事完了	○		
	管理特別教室棟	S47	B				
	特別教室棟	S49	B				
小石小学校	教室棟・管理教室棟	S46	B	工事完了	○		
	教室棟	S43	B				
	管理教室棟	S49	B				
	屋内運動場	S54	C			屋根面プレースの耐力不足により補強を実施	
若松中央小学校	管理教室棟・教室棟	S52	C	工事不要	○		
	特別教室棟・教室棟	S48	B	工事完了			
	特別教室棟	H10	対象外			現在の耐震基準で建築	
	屋内運動場棟	H10	対象外			現在の耐震基準で建築	
花房小学校 安屋分校	管理特別教室棟	S55	C	工事不要	○		

若松区

【中学校】

学校名		棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考
若松区	石峯中学校	屋内運動場棟	S57	B	工事完了	○	
		柔剣道場	S57	C	工事不要		
		特別教室棟1	S54	C			
		特別教室棟2	S36	B	工事完了		
		特別教室棟3	S52	B			
		特別教室棟4	S54	B			
		特別教室棟5	S54	C	工事不要		
		特別教室棟6	S38	B	工事完了		
		特別教室棟7	S54	対象外			平屋建200㎡以下
	洞北中学校	特別教室棟	S55	C	工事不要	○	
		管理特別教室棟	S55	B	工事完了		
		教室棟	S54	B			
		柔剣道場	S56	C	工事不要		
		屋内運動場棟	S48	C	工事完了		屋根面プレースの耐力不足により補強を実施
	向洋中学校	教室棟・特別教室棟	S53	C	工事不要	○	
		管理特別教室棟	S53	B	工事完了		
		管理棟	S53	B			
		屋内運動場棟	S53	B			
特別教室棟		S53	C	工事不要			
格技場		S63	対象外				現在の耐震基準で建築

【幼稚園】

学校名		棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考
若松区	小池特別支援学校	特別教室棟1	S50	C	工事不要	○	
		特別教室棟2	S49	C			
		管理教室棟	S49	C			
		教室棟1	H2	対象外			現在の耐震基準で建築
		教室棟2	H14	対象外			現在の耐震基準で建築
		特別教室棟3	H2	対象外			現在の耐震基準で建築
		屋内運動場棟	H52	C	工事完了	○	屋根面プレースの耐力不足により補強を実施

【幼稚園】

学校名		棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考
若松区	若松幼稚園	管理教室棟	S50	C	工事不要	○	