

## 建設不足土情報

令和5年度第1四半期

No.	発生土/不足土	区	住所	工事名称	不足時期	備考	土質			土量(地山)	担当課・係	電話番号	備考(監督課)
							土質①	土質②	備考				
1	不足土	門司	新門司北三丁目	新門司北地区地盤改良工事(5)	令和5年6月から5年12月まで	未確定	砂質土	レキ質土	-	40,000 m3	港湾空港局 港湾整備部 整備課 設計第一係	321-5975	港湾空港局 整備部 整備課 東部工事係
門司区 計										40,000 m3			
2	不足土	小倉北	下到津一丁目	小倉北特別支援学校等造成工事	令和5年4月から5年10月まで	-	レキ	レキ質土	-	13,650 m3	建設局 東部整備事務所 工務第一課 道路改良第一係	582-2961	※土の受け入れ基準有
3	不足土	小倉北	西港町	日明浄化センター沈砂洗浄躯体移設工事	令和5年6月から5年9月まで	-	砂質土	レキ質土	-	900 m3	上下水道局 下水道部 下水道整備課 整備第一係	582-2482	上下水道局 東部工事事務所 下水道課
小倉北区 計										14,550 m3			
4	不足土	八幡西	北鷹見町	折尾地区宅地整備(15街区)工事(4-4)	令和5年1月から5年8月まで	-	砂質土	レキ質土	-	5,000 m3	建築都市局 折尾総合整備事務所 整備課 工事係	691-2522	
八幡西区 計										5,000 m3			
5	不足土	戸畑	牧山海岸	戸畑枝光線(牧山枝光間)道路改良工事(5-1)	令和5年4月から6年1月まで	-	レキ質土	-	-	20,000 m3	建設局 道路部 街路課 街路第三係	582-2191	建設局 西部整備事務所 工務第一課 道路改良第二係
戸畑区 計										20,000 m3			
6	不足土	若松	響灘二丁目	響灘東地区埋立地地盤改良工事	令和5年3月から5年6月まで	-	砂質土	レキ質土	-	40,000 m3	港湾空港局 エネルギー産業拠点化推進室 エネルギー産業拠点化推進課 基盤整備担当係	582-2994	港湾空港局 整備部 整備課 西部工事係
若松区 計										40,000 m3			
合 計										119,550 m3			