

【小学校】

学校名	棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考		
門 司 区	大積小学校	管理特別教室棟1	S44	B	工事完了	○		
		管理特別教室棟2	S58	対象外				現在の耐震基準で建築
		屋内運動場棟	S48	C	工事完了	○	屋根面プレースの耐力不足により補強を実施	
	小森江西小学校	屋内運動場棟	S47	C	工事不要	○		
		管理特別教室棟	S40	B	工事完了			
		給食室棟	S42	対象外				平屋建200㎡以下
		教室棟	S38	B	工事完了	○		
	小森江東小学校	屋内運動場棟	S47	C	工事不要	○		
		管理教室棟	S41	B	工事完了			
		管理特別教室棟	S45	A				
	白野江小学校	屋内運動場棟	S45	B	工事完了	○		
		管理特別教室棟	S40	B				
		給食室棟	S49	対象外				平屋建200㎡以下
		教室棟	S52	B	工事完了	○		
		保健室棟	H16	対象外				現在の耐震基準で建築
		特別教室棟	H6	対象外				現在の耐震基準で建築
	大里東小学校	教室棟1	S47	B	工事完了	○		
		教室棟・管理特別教室棟	S48	B				
		特別教室棟	S50	B				
		教室棟2	S53	B				
		屋内運動場棟	S50	A				
	大里南小学校	教室棟	S58	C	工事不要	○	新耐震だが、改修工事で間仕切りを撤去しているため診断を実施	
		管理特別教室棟・教室棟	S50	B	工事完了			
		特別教室棟	S56	C	工事不要			
		管理特別教室棟・特別教室棟	S53	B	工事完了			
		屋内運動場	S54	B				
管理棟		S50	対象外					平屋建200㎡以下
大里柳小学校	管理特別教室棟1	S31	A	改築完了	○			
	管理特別教室棟2	S35	A					
	管理特別教室棟3	S34	A					
	管理特別教室棟4	S33	B					
	屋内運動場棟1	S40	A					
	屋内運動場棟2	S56	B					
田野浦小学校	管理特別教室棟	S43	B	工事完了	○			
	教室棟	S37	B					
	管理棟・特別教室棟	S44	B					
	屋内運動場棟	S47	C				保有水平耐力が不足するため、補強を実施	
西門司小学校	屋内運動場棟	S48	A	工事完了	○			
	管理特別教室棟	S49	B					
	教室棟1	S58	対象外				現在の耐震基準で建築	
	教室棟2	S45	B	工事完了	○			
	教室棟3	S47	B					
菟ヶ丘小学校	教室棟1	S45	B	工事完了	○			
	教室棟2	S51	B					
	管理特別教室棟	S53	B					
	屋内運動場棟	S54	C				屋根面プレースの耐力不足により補強を実施	



【中学校】

学校名	棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考	
門司区	風師中学校	管理特別教室棟1	S28	B	閉鎖		H22.4月 門司中と統合
		管理特別教室棟2	S29	B	閉鎖		H22.4月 門司中と統合
		管理特別教室棟3	S53	対象外			平屋建200㎡以下
		柔剣道場	H4	対象外			現在の耐震基準で建築
		特別教室棟・屋内運動場棟	S33	解体済			
	戸ノ上中学校	教室棟1	S36	A	工事完了	○	
		教室棟2	S41	A			
		教室棟3	S47	B			
		特別教室棟	S56	A			
		柔剣道場	H1	対象外			現在の耐震基準で建築
		部室1	S51	C	工事不要	○	
		部室2	S51	C			
		屋内運動場棟	S44	B	工事完了		保有水平耐力が不足するため、補強を実施
	緑丘中学校	屋内運動場棟	H20	対象外			現在の耐震基準で建築
		管理特別教室棟	S51	B	工事完了	○	
		教室棟1	S36	A	工事完了		
		教室棟2	S59	対象外			現在の耐震基準で建築
		柔・剣道場	S59	対象外			現在の耐震基準で建築
		特別教室棟1	S36	B	工事完了	○	
		特別教室棟2	S38	B			
		特別教室棟3	S46	C	工事不要		
	便所棟	S36	A	工事完了			
	柳西中学校	屋内運動場棟	H6	対象外			現在の耐震基準で建築
		管理教室棟1	S48	B	工事完了	○	
		管理教室棟2	S50	B	工事完了		
教室棟		S34	B	工事完了			
柔剣道場		S63	対象外			現在の耐震基準で建築	
特別教室棟		S53	C	工事不要	○		
松ヶ江中学校	屋内運動場棟	H16	対象外			現在の耐震基準で建築	
	柔剣道場	S60	対象外			現在の耐震基準で建築	
	教室棟1	S57	対象外			現在の耐震基準で建築	
	教室棟2	S45	A	工事完了	○		
	管理特別教室棟	S49	B				
	特別教室棟	S49	C	工事不要			

【特別支援学校】

門司区	門司特別支援学校	特別教室棟	S49	C			H28.4月 門司総合特別支援学校に統合
		管理特別教室棟	S45	C			
		管理教室棟	S45	C			
		管理棟	S45	C			
		寮棟	S45	C			
		屋内運動場棟	S46	B			

【幼稚園】

門司区	松ヶ江幼稚園	管理教室棟	S50	B	工事完了	○	
-----	--------	-------	-----	---	------	---	--