

令和5年7月10日
市民文化スポーツ局
生涯学習総合センター

報道機関 各位

八幡東生涯学習センター「1階 出入口」天井石膏ボードの剥落について

1 概要

令和5年7月7日から続く豪雨の影響で、八幡東生涯学習センター「1階 出入口」の天井石膏ボード(20cm四角、2か所)が剥落した。

2 発見日時

令和5年7月10日(月)午前7時45分
(発見者:国際村交流センター警備会社)

3 発生場所

北九州市立八幡東生涯学習センター1階 出入口
(北九州市八幡東区平野1-1-1 国際村交流センター内)
※開設年月 平成5年7月

4 負傷者

発見時、休館日のため人の出入りはなく、負傷者はいない。

5 想定される原因

八幡東生涯学習センター「1階 出入口」付近の上の渡り廊下部分で激しい雨漏りがあるため、その屋上部分の防水層の破れが想定される。

渡り廊下屋根の勾配により、建築物本体の天井に侵入した雨水を天井石膏ボードが吸収したため、剥落したものと考えられる。

6 今後の対応





今後も雨天が継続する可能性があるため、令和5年7月11日(火)は臨時休館し、併せて点検を行う。

また、剥落した八幡東生涯学習センター「1階 出入口」は、修繕等により安全が確認されるまで使用禁止とする。

【問い合わせ先】

市民文化スポーツ局 生涯学習総合センター
担当:濱田、在間
電話 093-571-2735
FAX 093-571-0943

平面図



八幡東生涯学習センター（国際村交流センター内）天井剥落状況 (2023年7月10日 9:00AM)

■ 1階 生涯学習センター出入口

