

報道機関各位

学校給食用米飯への金属片混入事案について

1 概要

(1)発生日

令和4年9月16日(金) 13時05分頃

(2)発生場所

北九州市立小学校(若松区)

(3)発生の状況

小学校に納品された教職員用米飯(1個)について、給食時間終了後に残った中身をひっくり返して出したところ、米飯に金属片が付着していることを確認した(ひっくり返した米飯の上部に付いていたため、元々は米飯の底にあったもの)。

(4)異物について

1. 3cm程度のワッシャー

(5)健康被害の有無

食べていないため健康被害はない。また、上記以外の学校で同日に(株)旭堂ベーカリーが米飯を納品した学校(若松区内の19校)から同様の報告はない。

2 混入経路等

米飯製造機の米の投入口にボルトで留める箇所が8箇所あるが、そのうち1箇所について、ボルト、スプリングワッシャー及びワッシャーが外れており、ボルトとスプリングワッシャーは工場内の床に落ちていたことが確認されたため、当該箇所のはずれたワッシャーが米飯容器に混入したと考えられる。

3 米飯供給業者

契約相手方:(公財)福岡県学校給食会(福岡県筑紫野市紫3丁目1-1)

米飯製造業者:(株)旭堂ベーカリー(福岡県遠賀郡水巻町伊左座4丁目3-1)

※学校と(公財)福岡県学校給食会が供給契約を締結し、(公財)福岡県学校給食会は(株)旭堂ベーカリーと委託加工契約を締結している(北九州市分は(株)旭堂ベーカリーを含む全3業者で製造)。

4 今後の対応

原因箇所の特定ができていることから、契約相手方である(公財)福岡県学校給食会を通じて、製造業者に対して機器のメンテナンスを行わせ、再発防止を徹底させたいうえで、20日(火)以降の納入を行う。

【問合せ先】

北九州市教育委員会学校保健課
(課長)中山、(係長)木村
TEL:093-582-2381

米飯に混入していた金属片



※入っていた米飯をひっくり返した状態(元々は米飯の底に金属片が付着)

