

報道機関各位

国際村交流センターの天井パネル落下について

国際村交流センターにおいて、雨漏りによる2階渡り廊下付近の屋内の天井パネルが落下しました。なお、人的被害はありません。

1 概要

- (1) 施設名 国際村交流センター(八幡東区平野一丁目1番1号)
※国際村交流センター：響ホール、八幡東生涯学習センター、
オフィス(市及び関連団体等)が入居する複合施設
- (2) 通報日時 令和8年7月7日(火)午前8時頃、巡回中の警備員が発見
同日午前10時頃、施設管理者から市(文化企画課)に連絡あり
- (3) 落下物 天井パネル(120cm×80cm)
- (4) 落下場所 2階渡り廊下の壁際部分
- (5) 建築年度 平成5年度

2 落下の原因

侵入した雨水がボードに吸収されて強度が低下し、落下したと考えられる。

3 応急措置

落下物を撤去、清掃し、落下場所にコーンを設置し、立入禁止措置を実施。
※通路の端のため、通行に支障なし。
館内を目視点検し、他に天井の損傷箇所がないことを確認。

4 今後の対応

崩落個所の点検、雨漏りの原因究明を行い、早急に必要な修繕等を講じる。

5 添付資料

現地見取図、写真(別紙)

問い合わせ先 都市ブランド創造局文化企画課 担当：石松(課長)、今村(係長) 電話：582-2391

国際村交流センター（2階）

