

【小学校】

学校名	棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考			
小倉北区	足原小学校	管理特別教室棟1	S40	B	工事完了	○			
		教室棟	S40	B					
		屋内運動場棟	S43	A					
		管理特別教室棟2	S52	C			工事不要		
	足立小学校	教室棟	S47	B	工事完了	○			
		特別教室棟	S49	B					
		屋内運動場棟	S47	B					
	泉台小学校	特別教室棟	S37	C	工事不要	○			
		管理教室棟1	S56	C					
		管理教室棟2	S56	C					
		屋内運動場棟	S43	C	工事完了		屋根面プレースの耐力不足により補強を実施		
	到津小学校	管理教室棟・教室棟	S44	B	工事完了	○			
		管理特別教室棟・特別教室棟	S46	B					
		屋内運動場棟	S50	A					
	今町小学校	管理特別教室棟1	S54	B	工事完了	○			
		管理特別教室棟2	S54	B					
		管理特別教室棟3	S54	B					
		特別教室棟1	S54	C	工事不要				
		特別教室棟2	S59	対象外				現在の耐震基準で建築	
		屋内運動場棟	S54	B	工事完了		○	屋根面プレースの耐力不足により補強を実施	
		管理棟	S54	B					
北小倉小学校	管理特別教室棟1	S56	B	工事完了	○				
	管理特別教室棟2	S56	B						
	屋内運動場棟	S56	C			屋根面プレースの耐力不足により補強を実施			
貴船小学校	特別教室棟・教室棟	S48	B	工事完了	○				
	教室棟	S47	B						
	屋内運動場棟	S52	C			保有水平耐力が不足するため、補強を実施			
霧丘小学校	教室棟	S46	B	工事完了	○				
	管理棟	S48	C	工事不要					
	管理教室棟・教室棟	S51	B	工事完了					
	特別教室棟	S53	C	工事不要					
	屋内運動場棟	S54	C	工事完了		屋根面プレースの耐力不足により補強を実施			
桜丘小学校	管理特別教室棟	S47	B	工事完了	○				
	特別教室棟・教室棟	S51	B						
	屋内運動場棟	S51	C			工事不要			
三郎丸小学校	管理特別教室棟1	S33	B	工事完了	○				
	管理特別教室棟2	S44	B						
	特別教室棟	S46	B						
	管理特別教室棟3	S57	B						
	屋内運動場棟	S54	B						
寿山小学校	管理教室棟	S54	B	工事完了	○				
	管理特別棟・管理教室棟	S50	A						
	普通教室棟・特別教室棟	S47	B						
	屋内運動場棟	S54	C			保有水平耐力が不足するため、補強を実施			
富野小学校	管理教室棟・管理棟	S38	B	工事完了	○				
	教室棟	S44	B						
	特別教室棟	S53	B						
	屋内運動場棟	S50	A						



【中学校】

学校名	棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考	
小倉北区	足立中学校	管理特別教室棟	S37	B	工事完了	○	
		特別教室棟1	S43	B			
		特別教室棟2	S44	A			
		特別教室棟3	S49	B			
		屋内運動場棟	S47	A			
		柔剣道場	H1	対象外			現在の耐震基準で建築
	板櫃中学校	屋内運動場棟	S42	B	工事完了	○	
		教室棟	S36	B			
		特別教室棟2	S51	B			
		特別教室棟3	S54	B			
		特別教室棟1	S38	C	工事不要		
		柔剣道場	S63	対象外			現在の耐震基準で建築
	菊陵中学校	管理特別教室棟	S51	C	工事不要	○	
		教室棟1	S49	B	工事完了		
		教室棟2	S47	B			
		教室棟3	S48	B			
		特別教室棟	S51	C			保有水平耐力が不足するため、補強を実施
		柔剣道場	H2	対象外			現在の耐震基準で建築
	霧丘中学校	屋内運動場	H13	対象外			現在の耐震基準で建築
		特別教室棟1	S38	C	工事不要	○	
		特別教室棟2	S36	A	工事完了		
		管理特別教室棟	S47	A			
		特別教室棟3	S50	B			
		屋内運動場棟	S43	A			
	篠崎中学校	柔剣道場	S61	対象外			現在の耐震基準で建築
		屋内運動場棟	H11	対象外			現在の耐震基準で建築
		管理特別教室棟	S39	B	工事完了	○	
特別教室棟1		S36	B				
特別教室棟2		S38	B				
特別教室棟3		S46	B				
特別教室棟4	S47	B	工事不要				
白銀中学校	屋内運動場・柔剣道場	S57	B	工事完了	○		
	管理特別教室棟	S48	B				
	教室棟	S41	B				
	特別教室棟1	S36	B				
	特別教室棟2	S47	C	工事不要			
富野中学校	屋内運動場棟	S44	B	工事完了	○		
	管理教室棟	S50	A				
	教室棟	S36	B				
	柔剣道場	S62	対象外			現在の耐震基準で建築	
	特別教室棟1	S52	B	工事完了	○		
	特別教室棟2	S52	B				
南小倉中学校	特別教室棟1	S50	B	工事完了	○		
	特別教室棟2	S58	対象外			現在の耐震基準で建築	
	教室棟1	S48	A	工事完了	○		
	管理教室棟	S48	B				
	柔剣道場	S60	対象外			現在の耐震基準で建築	
	屋内運動場	S49	C	工事完了	○	保有水平耐力が不足するため、補強を実施	

【特別支援学校】

学校名		棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考
小倉北区	小倉北特別支援学校	管理特別教室棟	S52	B	工事完了	○	
		管理棟・屋内運動場棟	S52	C	工事不要		

【幼稚園】

学校名		棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考
小倉北区	足原幼稚園	管理教室棟	S40	B	工事完了	○	
	小倉幼稚園	管理教室棟1	S46	C	工事不要	○	
		管理教室棟2	S46	C	工事不要		