

【小学校】

学校名	棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考	
小倉南区	市丸小学校	特別教室棟・管理教室棟 ・特別教室棟	S51	B	工事完了	○	屋根面プレースの耐力不足 により補強を実施
		屋内運動場棟	S55	C			
	合馬小学校	管理特別教室棟	S54	C	工事不要	○	屋根面プレースの耐力不足 により補強を実施
		屋内運動場棟	S55	C	工事完了		
	長行小学校	特別教室棟・管理教室棟	S48	B	工事完了	○	
		教室棟・管理特別教室棟	S52	B	工事完了		
		管理特別教室棟	S50	B	工事完了		
		昇降口棟	S50	B	工事完了		
		屋内運動場棟	S46	B	工事完了		
	企救丘小学校	管理教室棟・教室棟	S49	B	工事完了	○	保有水平耐力が不足するため、 補強を実施
		教室棟	S52	C	工事不要		
		管理棟	S53	C	工事完了		
		管理特別教室棟	S53	C	工事不要		
		管理特別教室棟・教室棟	S49	B	工事完了		
		屋内運動場棟	S49	C			
	北方小学校	教室棟1	S37	B	工事完了	○	
		管理特別教室棟1	S44	B			
		管理特別教室棟2	S47	B			
		教室棟2	S51	B			
		屋内運動場棟	S53	B			
		管理棟	S39	対象外			
	朽網小学校	教室棟・特別教室棟	S49	B	工事完了	○	
		教室棟	S56	B			
		管理特別教室棟	S49	A			
		特別教室棟	S53	B			
		屋内運動場棟	S49	B			
	葛原小学校	特別教室棟	S37	B	工事完了	○	
		教室棟1	S44	B			
		教室棟2	S47	B			
		教室棟3	S48	C			
管理特別教室棟・教室棟		S48	B	工事完了			
屋内運動場棟		S50	C	工事不要			
広徳小学校	管理特別教室棟	S43	A	工事完了	○		
	特別教室棟	S54	B				
	教室棟1	S58	対象外		現在の耐震基準で建築		
	教室棟2	S44	B	工事完了	○		
	屋内運動場棟	S45	A				
	管理棟1	S54	対象外		平屋建200㎡以下		
	管理棟2	S43	対象外		平屋建200㎡以下		
管理棟3	S55	対象外		平屋建200㎡以下			
城野小学校	給食棟	S37	B	工事完了	○		
	特別教室棟1	S37	B				
	特別教室棟2	S46	B				
	屋内運動場棟	S47	A				
新道寺小学校	特別教室棟	S47	B	工事完了	○		
	管理特別教室棟	S48	B				
	管理教室棟・教室棟	S49	C				工事不要
	屋内運動場棟	S46	B				工事完了

学校名	棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考		
小倉南区	曾根小学校	管理教室棟1	S43	B	工事完了	○		
		管理教室棟2	S45	B				
		教室棟・特別教室棟	S45	B				
		特別教室棟	S56	C	工事不要			
		管理棟1	S56	C				
		管理棟2	S57	対象外			平屋建200㎡以下	
		屋内運動場棟	S47	C	工事完了		○	保有水平耐力が不足するため、補強を実施
	曾根東小学校	管理特別教室棟	S52	B	工事完了	○		
		特別教室棟	S52	B				
		屋内運動場棟	S52	C	工事不要			
	高蔵小学校	特別教室棟1	S55	B	工事完了	○		
		特別教室棟2	S55	B				
		管理特別教室棟1	S55	B				
		管理棟別教室棟2	S55	B				
		昇降口棟1	S55	B				
		昇降口棟2	S55	C				
		屋内運動場棟	S55	C			保有水平耐力が不足するため、補強を実施	
	田原小学校	教室棟	S55	B	工事完了	○		
		管理特別教室棟1	S55	B				
		管理特別教室棟2	H15	対象外			現在の耐震基準で建築	
		管理特別教室棟3	S55	B	工事完了			
屋内運動場棟		S55	C	保有水平耐力が不足するため、補強を実施				
徳力小学校	特別管理棟・教室棟	S48	B	工事完了	○			
	教室棟	S50	B					
	特別管理棟	S54	C	工事不要				
	屋内運動場棟	S53	C	工事完了		屋根面プレースの耐力不足により補強を実施		
長尾小学校	管理特別教室棟1	S56	B	工事完了	○			
	管理特別教室棟2	S56	C	工事不要				
	管理教室棟	S56	B	工事完了				
	教室棟	S58	対象外			現在の耐震基準で建築		
	屋内運動場棟	S56	B	工事完了	○			
貫小学校	教室棟・管理棟	S52	B	工事完了	○			
	教室棟	S50	B					
	管理教室棟1	S50	A					
	管理教室棟2	S50	B					
	屋内運動場棟	S51	C			保有水平耐力が不足するため、補強を実施		
沼小学校	管理特別教室棟1	S50	B	工事完了	○			
	管理特別教室棟2	S50	B					
	特別教室棟	S52	B					
	屋内運動場棟	S50	C					
	教室棟	H20	対象外			現在の耐震基準で建築		
守恒小学校	管理教室棟	S51	B	工事完了	○			
	教室棟1	S50	B					
	教室棟2	S63	対象外			現在の耐震基準で建築		
	教室棟3	S54	C	工事不要				
	教室棟4	S57	C	工事不要				
	屋内運動場棟	S51	A	工事完了				
	管理棟	S59	対象外			現在の耐震基準で建築		

【中学校】

学校名	棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考	
城南中学校	屋内運動場棟	S46	A	工事完了	○		
	管理特別教室棟	S47	B				
	寄宿舎	S43	B				
	教室棟	S35	解体済				
	特別教室棟1	S46	C	工事不要	○		
	特別教室棟2	S49	B	工事完了	○		
	便所棟	S35	解体済				
	柔剣道場	S60	対象外				現在の耐震基準で建築
沼中学校	屋内運動場棟	S50	A	工事完了	○		
	管理教室棟	S49	B				
	教室棟1	S49	B				
	教室棟2	S51	B				
	特別教室棟1	S54	B				
	特別教室棟2	S50	C	工事不要	○		
	柔剣道場	S60	対象外				現在の耐震基準で建築
企救中学校	特別教室棟	S47	C	工事不要	○		
	管理特別教室棟	S51	A	工事完了			
	教室棟	S48	B	工事完了			
	特殊学級教室棟	S47	解体済				
	昇降口棟	S51	A	工事完了	○		
	柔剣道場	S58	対象外				現在の耐震基準で建築
	屋内運動場棟	H6	対象外				現在の耐震基準で建築
東谷中学校	特別教室棟	S51	C	工事不要	○		
	特別管理棟	S47	C				
	管理特別教室棟1	S53	B	工事完了	○		
	管理特別教室棟2	S54	C	工事不要	○		
	屋内運動場棟	S43	C	工事完了	○	屋根面プレースの耐力不足により補強を実施	
	柔剣道場	S60	対象外				現在の耐震基準で建築
志徳中学校	特別教室棟1	S46	A	工事完了	○		
	特別教室棟2	S45	C	工事不要	○		
	管理特別教室棟1	S45	A	工事完了	○		
	管理特別教室棟2	S53	B				
	教室棟	S49	A				
	柔剣道場	S59	対象外				現在の耐震基準で建築
	屋内運動場棟	S45	B	工事完了	○		
横代中学校	特別教室棟1	S52	C	工事不要	○		
	特別教室棟2	S52	B	工事完了	○		
	特別教室棟3	S58	対象外				現在の耐震基準で建築
	管理教室棟	S51	A	工事完了	○		
	柔剣道場	S63	対象外				現在の耐震基準で建築
	屋内運動場棟	S52	C	工事完了	○	保有水平耐力が不足するため、補強を実施	
湯川中学校	管理特別教室棟1	S52	B	工事完了	○		
	管理特別教室棟2	S52	B				
	教室棟・管理特別教室棟	S52	B				
	屋内運動場棟	S53	B				
	柔剣道場	H2	対象外				現在の耐震基準で建築
	特別教室棟	S53	C	工事不要	○		

小倉南区

【特別支援学校】

学校名		棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考
小倉南区	企救特別支援学校	管理教室棟	S46	C			H28.4月 小倉総合特別支援学校に統合
		管理特別教室棟	S50	B			
		特別教室棟	S51	B			
		便所棟	H10	対象外			
	小倉総合特別支援学校	管理教室棟1	S44	対象外			平屋建200㎡以下
		管理教室棟2	S47	C	工事不要	○	
		管理棟	S43	C			
		管理特別教室棟	S48	B	工事完了		
		特別教室棟	S50	B			
		管理教室棟、管理特別教室棟	S45	B			
		屋内運動場棟	S45	C			
	小倉南特別支援学校	管理特別教室棟1	S51	B	工事完了		○
		管理特別教室棟2	S51	C			
		管理特別教室棟3	S50	C	工事不要	○	
		教室棟1	S50	C			
		教室棟2	H3	対象外			現在の耐震基準で建築
H18							
屋内運動場棟	S55	C	工事不要	○			

【幼稚園】

小倉南区	小倉南幼稚園	管理教室棟	S50	C	工事不要	○	
------	--------	-------	-----	---	------	---	--