

【小学校】

学校名	棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考	
八幡東区	祝町小学校	管理教室棟	S32	A	工事完了	○	
		教室棟	S34	B			
		給食棟	S52	A			
		屋内運動場棟	S56	B			
		特別教室棟	S55	C	工事不要		
	大蔵小学校	管理特別教室棟	S5	B	工事完了	○	H23.12 改築工事完了
		特別教室棟	S54	B			
		教室棟・管理特別教室棟	S51	B			
		屋内運動場棟	S55	A			
	高槻小学校	教室棟	S30	C	工事不要	○	
		管理棟	S48	C			
		管理教室棟	S48	C			
		管理特別教室棟	S49	C			
		屋内運動場棟	S54	A	工事完了		
	槻田小学校	屋内運動場棟	S49	A	工事完了	○	
		管理教室棟	H7	対象外			現在の耐震基準で建築
		教室棟	H7	対象外			現在の耐震基準で建築
		特別教室棟	H7	対象外			現在の耐震基準で建築
	八幡小学校	屋内運動場棟	S52	C	工事完了	○	屋根面プレースの耐力不足により補強を実施
		校舎棟	H9	対象外			現在の耐震基準で建築
ひびきが丘小学校	校舎棟1	S54	C	工事不要	○		
	校舎棟2	H16	対象外			現在の耐震基準で建築	
	屋内運動場棟	S54	C	工事完了	○	屋根面プレースの耐力不足により補強を実施	

【中学校】

学校名	棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考	
八幡東区	大蔵中学校	管理特別教室棟	S32	A	工事完了	○	
		特別教室	S54	C	工事不要		
		柔剣道場	H7	対象外			現在の耐震基準で建築
		屋内運動場棟	S38	A	工事完了	○	
	槻田中学校	屋内運動場棟	H16	対象外			現在の耐震基準で建築
		管理教室棟	S36	B	工事完了	○	
		教室棟	S45	B			
		柔剣道場	S62	対象外			現在の耐震基準で建築
		特別教室棟	S53	C	工事不要	○	
	高見中学校	特別教室棟	S49	C	工事不要	○	
		教室棟	S46	B	工事完了		
		管理特別教室棟	S48	B			
		柔剣道場	H2	対象外			現在の耐震基準で建築
		屋内運動場棟	S51	C	工事完了	○	屋根面プレースの耐力不足により補強を実施

【幼稚園】

学校名		棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考
八幡東区	八幡東幼稚園	園舎	S48	C	工事不要	○	