

平成28年熊本地震 支援状況写真

上水道

下水道

○ 被災状況



○ 被災状況



○ 応急給水



○ 熊本県下水道対策本部



○ 一次調査（目視）



○ 応急復旧



○ 二次調査（TVカメラによる詳細調査）



○ もぐりんこ本体



○ 漏水調査



○ 二次調査（もぐりんこ）使用状況



○ 二次調査（もぐりんこ）国交省視察



(本市職員による操作状況)