

下水道管理年報

(平成28年度版)

北九州市上下水道局

目 次

I	下水道普及状況と施設の概要	
1	北九州市公共下水道計画図	I - 1
2	下水道普及の状況	I - 2
3	下水道概要	I - 3
4	管理組織図（下水道関連部署）	I - 4
5	浄化センター・ポンプ場維持管理費	I - 5
6	浄化センター・ポンプ場整備状況	I - 6
II	水質試験概要	
1	主要項目の水質試験結果	II - 1
2	浄化センター処理状況	II - 2
3	試験実施要領	II - 14
4	試験成績等の記載方法	II - 14
5	試験方法及び試験成績表示方法	II - 15
6	排水基準	II - 18
7	環境基準	II - 20
8	管理指標	II - 22
III	新町浄化センター	
1	新町浄化センターの主要設備仕様	III - 1
2	新町浄化センター全体平面図	III - 2
3	処理系統図及び採水地点	III - 3
4	処理実績	III - 4
5	試験結果	III - 7
IV	日明浄化センター	
1	日明浄化センターの主要設備仕様	IV - 1
2	日明浄化センター全体平面図	IV - 2
3	処理系統図及び採水地点	IV - 3
4	処理実績	IV - 4
5	試験結果	IV - 8

V 曾根浄化センター

- 1 曾根浄化センターの主要設備仕様 V- 1
- 2 曾根浄化センター全体平面図 V- 2
- 3 処理系統図及び採水地点 V- 3
- 4 処理実績 V- 4
- 5 試験結果 V- 7

VI 北湊浄化センター

- 1 北湊浄化センターの主要設備仕様 VI- 1
- 2 北湊浄化センター全体平面図 VI- 2
- 3 処理系統図及び採水地点 VI- 3
- 4 処理実績 VI- 4
- 5 試験結果 VI- 7

VII 皇后崎浄化センター

- 1 皇后崎浄化センターの主要設備仕様 VII- 1
- 2 皇后崎浄化センター全体平面図 VII- 2
- 3 処理系統図及び採水地点 VII- 3
- 4 処理実績 VII- 4
- 5 試験結果 VII- 8

VIII ポンプ場

- 1 ポンプ場概要 VIII- 1
- 2 ポンプ場運転実績 VIII- 4

IX 管路施設

- 1 管路施設の現状 IX- 1
- 2 維持管理業務の概要 IX- 1
- 3 維持管理費年度別決算表 IX- 3
- 4 行政区別管渠延長 IX- 5
- 5 管路施設の維持管理実績 IX- 6
- 6 緊急出動・苦情・付近掘削届出数 IX-10

X 工場排水指導等

- 1 特定事業場 X- 1
- 2 監視・指導状況 X- 2
- 3 水質加算使用料に係る水質調査結果 X- 7
- 4 水質管理講習会の開催 X- 7

XI 調査、研究、その他

- 1 平成28年度雨天時放流水質検査結果 XI- 1
- 2 環境ホルモン類調査結果 XI- 2
- 3 ダイオキシン類測定結果 XI- 3
- 4 P R T R対象物質調査結果 XI- 4
- 5 クリプトスポリジウム調査結果 XI- 5
- 6 下水中の直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）の測定結果 .. XI- 6
- 7 日明浄化センタービオトープ池用水水質調査結果 XI- 7
- 8 曽根浄化センターセラミック処理水水質調査結果 XI- 8
- 9 皇后崎浄化センター洞海バイオパーク用水水質調査結果 XI- 9
- 10 北九州市における浄化センター流入水質等の経年変化 XI-10
- 11 市内5浄化センターの返流水の実態調査について XI-13
- 12 活性汚泥の硝化細菌数調査 XI-16
- 13 日明汚泥燃料化センターの排水調査及び燃料化物重金属含有量調査 XI-18
- 14 神嶽ポンプ場雨水滞水池水質調査 XI-20
- 15 平成28年度見学者数 XI-21
- 16 下水道事業年鑑 XI-22