

## 平成30年7月豪雨による災害概況（建築都市局所管分）

平成30年7月31日（火）12時現在

### 1 所管施設等の被災箇所数と復旧状況

（単位：箇所）

	箇所数	応急措置の段階		うち本復旧		
		対応 不要	完了	調査 測量 設計	工事中	完了
市営住宅	28	2	26	0	1	17
折尾駅周辺 連続立体交差事業	1	0	1	1	0	0

### 2 がけ崩れ（人工崖）の被害状況

がけ崩れは、256箇所（災害概況第29報：7月30日現在）。

このうち、人工崖83件については、現地確認を完了。

また、区の総合相談窓口等で85件の相談対応、うち34件を指導済み。

#### （1）把握状況

（単位：箇所）

人工崖		83
	宅造区域内	56
	宅造区域外	27

#### （2）相談状況

（単位：件）

人工崖に関する相談		85
対応状況	現地確認	85
	口頭指導	31
	文書指導	3

※がけ崩れ256箇所のうち、自然崖111箇所、人工崖83箇所以外の62箇所のうち、人工崖については、8月末までに現地を確認予定。

## 平成30年7月豪雨による被害状況（建築都市局）

### 市営住宅

No	団地名等		被害状況	応急措置の段階	本復旧の段階
1	(門司区) 田ノ浦第二	1号棟敷地	住棟裏の斜面から敷地内に倒木	完了	準備中
2	(門司区) 新松崎	2号棟 団地内公園	公園に倒木	完了	完了
3	(門司区) 上本町	205号棟付近 団地内道路	道路横 法面石積み崩落	完了	準備中
4	(門司区) 二々松	221号棟 付近	隣接する民家の擁壁が崩落し、221号棟 101号室ベランダ下に土砂流入、 ガス設備一部損傷	完了	準備中
5	(門司区) 法師庵	団地内道路	道路横法面崩落	完了	準備中
6	(門司区) 永黒第一	5号棟敷地	山からの泥水が5号棟106号室側の敷地 内に流入	完了	完了
7	(門司区) 折戸口	1号棟向かい の法面	法面の崩落(幅3m、高さ10m、1㎡程)	完了	準備中
8	(門司区) 古城	1・2号棟前 駐車場	駐車場敷地の石積擁壁崩落	完了	準備中
9	(小倉北区) 三萩野	1・2号棟	エレベーターホールが冠水し使用不可	完了	完了
10	(小倉北区) 松ヶ丘	13号棟前 駐車場	雨水管破断による緑地帯の陥没 (2×4m、深さ2.5m)、 隣接する市道へも影響あり	完了	工事中
11	(小倉北区) 紫川	7号棟 502/503号室	ベランダ隔板の破損	完了	完了
12	(小倉北区) 曙第二	1棟 101号	ベランダ隔板の破損	完了	完了
13	(小倉北区) 赤坂東	8棟 202号室	外壁からの雨漏り	完了	完了
14	(小倉南区) 長野みどり	3号棟敷地	住棟裏に倒木	完了	完了
15	(小倉南区) たぶの木	5・6号棟 裏法面	隣接する法面が崩落し、住宅の一部が被 災(土砂流入)	対応不要	対応不要
16	(小倉南区) 若園第四	5号棟 裏法面	団地内法面が崩落し、法下の民家の庭へ 土砂流入	完了	準備中
17	(若松区) 高須	6号棟 202号室	外壁からの雨漏り	完了	完了
18	(八幡東区) ふれあいむら大蔵	3号棟 401号	ベランダ隔板の破損	完了	完了
19	(八幡東区) 日の出第一	4棟敷地	駐輪場の屋根破損	完了	準備中
20	(八幡西区) 黒畑	1号棟	落雷によりTVが映らなくなった	対応不要	対応不要

No	団地名等		被害状況	応急措置の段階	本復旧の段階
21	(八幡西区) 西鳴水	2号棟 703号室	ベランダ隔板の破損	完了	完了
22	(八幡西区) 虹ヶ丘	2号棟 6号室	壁からの雨漏り	完了	完了
23	(八幡西区) 宮ノ前第二	10-1号室	壁からの雨漏り	完了	完了
24	(八幡西区) 本城西	敷地内	児童クラブからの倒木	完了	完了
25	(八幡西区) 本城西	11号棟 103号室	外壁からの雨漏り	完了	完了
26	(八幡西区) 春日台	6号棟 101号室	換気孔からの雨漏り	完了	完了
27	(八幡西区) 黒畑	1号棟前 駐車場	駐車場に竹が倒れている	完了	完了
28	(八幡西区) 本城	1号棟 敷地	樹木の倒木	完了	完了

### 折尾駅周辺連続立体交差事業

No	場所・路線等	被害状況	応急措置の段階	本復旧の段階
1	(八幡西区) 折尾二丁目10-20付近 筑豊本線本城～折尾間	法面工事箇所及び隣接宅地からの土砂 流出	完了	調査・測量・設計

がけ崩れ(人工崖)


No	場所	崖崩れ箇所	宅地造成工事 規制区域	土砂災害区域		影響範囲
				イエローゾーン	レッドゾーン	
1	門司区	民有地	○		○	民有地
2	門司区	民有地	○			民有地
3	門司区	民有地		○		民有地
4	門司区	民有地			○	公共施設
5	門司区	民有地				民有地
6	門司区	民有地		○		公共施設
7	門司区	民有地			○	民有地
8	小倉北区	民有地				公共施設
9	小倉北区	民有地				民有地
10	小倉北区	官有地				公共施設
11	小倉北区	民有地				民有地
12	小倉南区	民有地		○		民有地
13	小倉南区	民有地				民有地
14	小倉南区	民有地				民有地
15	小倉南区	民有地				民有地
16	小倉南区	官有地				公共施設
17	若松区	民有地	○			公共施設
18	若松区	民有地	○			民有地
19	若松区	民有地	○	○		民有地
20	若松区	民有地	○			公共施設
21	若松区	民有地	○	○		民有地
22	若松区	民有地	○	○		民有地
23	若松区	民有地	○			民有地
24	若松区	民有地		○		私有
25	若松区	民有地				公共施設
26	八幡東区	民有地	○	○		公共施設
27	八幡東区	民有地	○			民有地
28	八幡東区	民有地	○			私有
29	八幡東区	民有地	○			民有地
30	八幡東区	民有地	○		○	民有地
31	八幡東区	民有地	○			公共施設
32	八幡東区	民有地	○		○	民有地
33	八幡東区	民有地	○			私有
34	八幡東区	民有地	○			民有地
35	八幡東区	民有地	○			民有地
36	八幡東区	民有地	○			民有地
37	八幡東区	民有地	○			私有
38	八幡東区	民有地	○		○	私有
39	八幡東区	民有地	○			私有
40	八幡東区	民有地	○			民有地
41	八幡東区	民有地	○			民有地
42	八幡東区	民有地	○			私有
43	八幡東区	民有地	○			民有地
44	八幡東区	民有地	○	○		民有地
45	八幡東区	民有地	○			民有地
46	八幡東区	民有地	○			民有地
47	八幡東区	民有地	○	○		民有地
48	八幡東区	民有地	○	○		民有地
49	八幡東区	民有地	○	○		民有地
50	八幡東区	民有地	○			民有地

No	場所	崖崩れ箇所	宅地造成工事 規制区域	土砂災害区域		影響範囲
				イエローゾーン	レッドゾーン	
51	八幡東区	民有地	○			私道
52	八幡東区	民有地	○			民有地
53	八幡東区	民有地	○	○		民有地
54	八幡東区	民有地	○	○		民有地
55	八幡東区	民有地	○			民有地
56	八幡東区	民有地	○			民有地
57	八幡東区	民有地	○			民有地
58	八幡東区	民有地	○			民有地
59	八幡東区	民有地	○	○		公共施設
60	八幡東区	民有地	○	○		公共施設
61	八幡東区	民有地	○	○		民有地
62	八幡東区	民有地	○			民有地
63	八幡東区	民有地	○			民有地
64	八幡東区	民有地	○	○		公共施設
65	八幡東区	民有地	○		○	民有地
66	八幡東区	民有地	○	○		民有地
67	八幡東区	民有地	○			民有地
68	八幡東区	官有地	○			公共施設
69	八幡東区	民有地				民有地
70	八幡東区	民有地				民有地
71	八幡東区	民有地				私道
72	八幡西区	民有地	○			公共施設
73	八幡西区	民有地	○			公共施設
74	八幡西区	官有地	○			公共施設
75	八幡西区	民有地				民有地
76	八幡西区	民有地				民有地
77	八幡西区	民有地				民有地
78	戸畑区	民有地	○			民有地
79	戸畑区	民有地				民有地
80	戸畑区	民有地				民有地
81	戸畑区	官有地				公共施設
82	戸畑区	官有地				公共施設
83	戸畑区	官有地				公共施設

【崖被害件数】

区	崖崩れ件数			土砂災害警戒区域						崖崩れ箇所					
				イエローゾーン			レッドゾーン			民有地			官有地		
	合計	宅造区域内	宅造区域外	合計	宅造区域内	宅造区域外	合計	宅造区域内	宅造区域外	合計	宅造区域内	宅造区域外	合計	宅造区域内	宅造区域外
門司区	7	2	5	2	0	2	3	1	2	7	2	5	0	0	0
小倉北区	4	0	4	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1	0	1
小倉南区	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4	1	0	1
若松区	9	7	2	4	3	1	0	0	0	9	7	2	0	0	0
八幡東区	46	43	3	12	12	0	4	4	0	45	42	3	1	1	0
八幡西区	6	3	3	0	0	0	0	0	0	5	2	3	1	1	0
戸畑区	6	1	5	0	0	0	0	0	0	3	1	2	3	0	3
合計	83	56	27	19	15	4	7	5	2	76	54	22	7	2	5

平成30年度\_7月5日からの大雨による崖崩れ発生箇所



- 凡例**
- 宅造区域外\_人工崖
  - 宅造区域内\_人工崖
  - ▨ 宅地造成工事規制区域

平成30年7月豪雨に対する市営住宅・市公社住宅提供状況

平成30年7月31日 12時現在

区	提供住戸数			入居戸数		
	市住	公社	合計	市住	公社	合計
	7月20日	7月13日		7月30日	7月31日	
門司	17	1	18	6 (14人)	0	6 (14人)
小倉北	4	1	5	3 (9人)	0	3 (9人)
小倉南	4	3	7	1 (2人)	0	1 (2人)
若松	6	2	8	2 (4人)	1 (3人)	3 (7人)
八幡東	12	3	15	7 (12人)	3 (4人)	10 (16人)
八幡西	7	1	8	5 (7人)	0	5 (7人)
戸畑	4	1	5	0	1 (1人)	1 (1人)
合計	54	12	66	24 (48人)	5 (8人)	29 (56人)

※ ( )は人数