

# 下水道管理年報

(平成29年度版)

北九州市上下水道局



# 目 次

I	下水道普及状況と施設の概要	
1	北九州市公共下水道計画図	I - 1
2	下水道普及の状況	I - 2
3	下水道概要	I - 3
4	管理組織図（下水道関連部署）	I - 4
5	浄化センター・ポンプ場維持管理費	I - 5
6	浄化センター・ポンプ場整備状況	I - 6
II	水質試験概要	
1	主要項目の水質試験結果	II - 1
2	浄化センター処理状況	II - 2
3	試験実施要領	II - 14
4	試験成績等の記載方法	II - 14
5	試験方法及び試験成績表示方法	II - 15
6	排水基準	II - 18
7	環境基準	II - 20
8	管理指標	II - 23
III	新町浄化センター	
1	新町浄化センターの主要設備仕様	III - 1
2	新町浄化センター全体平面図	III - 2
3	処理系統図及び採水地点	III - 3
4	処理実績	III - 4
5	試験結果	III - 7
IV	日明浄化センター	
1	日明浄化センターの主要設備仕様	IV - 1
2	日明浄化センター全体平面図	IV - 2
3	処理系統図及び採水地点	IV - 3
4	処理実績	IV - 4
5	試験結果	IV - 8

V	曾根浄化センター	
1	曾根浄化センターの主要設備仕様	V- 1
2	曾根浄化センター全体平面図	V- 2
3	処理系統図及び採水地点	V- 3
4	処理実績	V- 4
5	試験結果	V- 7
VI	北湊浄化センター	
1	北湊浄化センターの主要設備仕様	VI- 1
2	北湊浄化センター全体平面図	VI- 2
3	処理系統図及び採水地点	VI- 3
4	処理実績	VI- 4
5	試験結果	VI- 7
VII	皇后崎浄化センター	
1	皇后崎浄化センターの主要設備仕様	VII- 1
2	皇后崎浄化センター全体平面図	VII- 2
3	処理系統図及び採水地点	VII- 3
4	処理実績	VII- 4
5	試験結果	VII- 8
VIII	ポンプ場	
1	ポンプ場概要	VIII- 1
2	ポンプ場運転実績	VIII- 4
IX	管路施設	
1	管路施設の現状	IX- 1
2	維持管理業務の概要	IX- 1
3	維持管理費年度別決算表	IX- 3
4	行政区別管渠延長	IX- 5
5	管路施設の維持管理実績	IX- 6
6	緊急出動・苦情・付近掘削届出数	IX-10

## X 工場排水指導等

- 1 特定事業場 ..... X- 1
- 2 監視・指導状況 ..... X- 2
- 3 水質加算使用料に係る水質調査結果 ..... X- 7
- 4 水質管理講習会の開催 ..... X- 7

## XI 調査、研究、その他

- 1 平成29年度雨天時放流水質検査結果 ..... XI- 1
- 2 環境ホルモン類調査結果 ..... XI- 2
- 3 ダイオキシン類測定結果 ..... XI- 3
- 4 P R T R対象物質調査結果 ..... XI- 4
- 5 クリプトスポリジウム調査結果 ..... XI- 5
- 6 下水中の直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (LAS) の測定結果 .. XI- 6
- 7 日明浄化センタービオトープ池用水水質調査結果 ..... XI- 7
- 8 曾根浄化センターセラミック処理水水質調査結果 ..... XI- 8
- 9 皇后崎浄化センター洞海バイオパーク用水水質調査結果 ..... XI- 9
- 10 日明汚泥燃料化センターの排水調査及び燃料化物重金属含有量調査 ..... XI-10
- 11 神嶽ポンプ場雨水滞水池水質調査 ..... XI-11
- 12 活性汚泥テスターを用いた活性汚泥の能力評価 ..... XI-12
- 13 新町、北湊浄化センターへの重金属類の流入実態及び処理工程での挙動調査 XI-15
- 14 平成29年度見学者数 ..... XI-18
- 15 下水道事業年鑑 ..... XI-19