


現況写真	状 況
	<p>【1】 木製建具破損 :撤去・新設</p>
	<p>【1】 木製建具破損 :撤去・新設</p>
	<p>【1】 木製建具破損 :撤去・新設</p>

現況写真	状況
	<p>【2】 壁、塗装の剥がれ ：清掃・塗装</p>
	<p>【3】 中庭石貼り部分コーキング劣化 ：コーキング打換え</p>
	<p>【3】 中庭石貼り部分コーキング劣化 ：コーキング打換え</p>

現況写真	状 況
	<p>【4】 ウッドデッキ劣化 :清掃・塗装</p>
	<p>【5】 木製建具破損 :撤去・新設</p>
	<p>【6】 塀(杉板)劣化:補修</p>

現況写真	状 況
	<p>【6】 塀(杉板)劣化:補修</p>
	<p>【6】 塀(杉板)劣化:補修</p>
	<p>【6】 塀(杉板)劣化:補修</p>

現況写真	状況
	<p>【7】 遊歩道手摺破損 :撤去・新設</p>
	<p>【7】 遊歩道手摺破損 :撤去・新設</p>