

(令和7年3月更新)


# 北九州広域都市計画道路 戸畑枝光線他 街路事業 (現場写真編)




都市整備局 道路部 街路課

戸畑枝光線 1 期  
枝光出入口付近（八幡東区）

# 1. 枝光インター交差点付近の状況



# 1. 枝光インター交差点付近の状況




1. 平成29年11月



2. 平成31年2月



# 1. 枝光インター交差点付近の状況




3. 令和4年4月



4. 令和5年1月



# 1. 枝光インター交差点付近の状況




5. 令和6年3月



6. 令和7年3月




## 2. 枝光出入口付近の状況



次は枝光出入口付近  
を見てみよう



## 2. 枝光出入口付近の状況



1. 平成27年12月




2. 平成29年7月





## 2. 枝光出入口付近の状況




3. 平成29年8月



4. 平成29年9月




## 2. 枝光出入口付近の状況



5. 平成29年10月




## 2. 枝光出入口付近の状況



6. 平成29年11月




## 2. 枝光出入口付近の状況




7. 平成29年12月




## 2. 枝光出入口付近の状況



## 2. 枝光出入口付近の状況



## 2. 枝光出入口付近の状況




8. 平成30年2月



9. 平成30年4月




## 2. 枝光出入口付近の状況






## 2. 枝光出入口付近の状況




## 2. 枝光出入口付近の状況




10. 平成30年9月



## 2. 枝光出入口付近の状況




## 2. 枝光出入口付近の状況



11. 令和元年9月



## 2. 枝光出入口付近の状況




12. 令和3年7月



13. 令和4年4月




## 2. 枝光出入口付近の状況



14. 令和4年11月



## 2. 枝光出入口付近の状況




15. 令和5年2月



16. 令和7年2月



### 3. 枝光西交差点付近の状況




次は枝光西交差点  
付近を見てみよう





# 3. 枝光西交差点付近の状況




1. 平成29年4月



2. 令和4年2月



# 3. 枝光西交差点付近の状況



3. 令和5年2月



4. 令和7年3月



## 4. 最後に

---

現場内への立入りはケガや事故の恐れがあります。  
関係者以外、立入り禁止です。



問合わせ先  
都市整備局道路部街路課  
〒803-8501 北九州市小倉北区内1番1号 12F  
TEL : 093-582-2191

---