

令和5年7月10日  
北九州市上下水道局

報道機関各位

## 大雨による下水道管漏水に伴う車両通行規制について

### 1. 事故の状況

(1) 発生日時 令和5年7月10日(月) 10時20分頃

(2) 発生場所 若松区大字払川

(主要地方道 北九州芦屋線 JA北九かっぱの里付近)

※詳細は別紙箇所図参照

(3) 事故内容 下水道管からの漏水

〔高須ポンプ場から払川ポンプ場までの下水道管  
鉄筋コンクリート管 φ1200(昭和61年布設)〕

漏水に伴う舗装の隆起 約7m(幅)×約10m(長さ)

(4) 現場写真 別紙箇所図参照

2. 事故原因 大雨により払川ポンプ場への流入量が増加したため

※詳細は調査中

3. 影響内容 車両通行規制 ※15時半より上下線ともに1車線開放済み

(主要地方道北九州芦屋線 新払川大橋～塩屋入口)

#### 【問合せ先】

北九州市上下水道局下水道保全課

担当 松本、伊藤

電話 093-582-2426

# 下水道管漏水箇所図

