

建設発生土情報

令和7年度第1四半期

No.	発生土/不足土	区	住所	工事名称	発生時期		土質				土量(地山)	担当課・係	電話番号	監督課・係	備考			
					備考	土質①	土質②	備考	備考									
1	発生土	小倉南区	大字志井	(豪)母原川(大字志井)護岸工事(6-1)	令和7年2月	から	7年4月	まで		砂質土			239	m3	都市整備局 東部整備事務所 工務第二課 公園河川係	582-2971	都市整備局 東部整備事務所 工務第二課 公園河川係	
2	発生土	小倉南区	大字貫	中貫貫弥生が丘1号線道路改良工事(6-1)	令和7年4月	から	7年5月	まで		粘性土			6,570	m3	都市整備局 東部整備事務所 工務第一課 道路改良第一係	582-2961	都市整備局 東部整備事務所 工務第一課 道路改良第一係	
3	発生土	小倉南区	城野三丁目ほか	7号線(富士見工区)道路改築工事(6-1)	令和7年4月	から	7年8月	まで		粘性土			237	m3	都市整備局 道路部 街路課 街路第二係	582-2191	都市整備局 東部整備事務所 工務第一課 道路改良第二係	
4	発生土	小倉南区	下曾根二丁目	下曾根駅前線道路改築工事(6-2)	令和7年4月	から	7年9月	まで	未確定	砂質土	レキ質土	未確定	315	m3	都市整備局 道路部 街路課 街路第二係	582-2191	都市整備局 東部整備事務所 工務第一課 道路改良第二係	
小倉南区 計											7,361	m3						
5	発生土	若松区	大字大鳥居	江川護岸工事(6-2)	令和7年4月	から	7年5月	まで		レキ質土			1,000	m3	都市整備局 河川公園部 河川整備課 河川係	582-2281	都市整備局 西部整備事務所 工務第二課 公園河川係	
6	発生土	若松区	大字弘川	江川(住宅区間)仮設道路撤去工事(7-1)	令和7年6月	から	7年8月	まで		レキ質土			500	m3	都市整備局 河川公園部 河川整備課 河川係	582-2281	都市整備局 西部整備事務所 工務第二課 公園河川係	
若松区 計											1,500	m3						
7	発生土	八幡西区	東筑一丁目	折尾駅南口線(区画整理)道路改築工事(6-2)	令和7年5月	から	7年8月	まで	未確認	粘性土			700	m3	都市整備局 折尾総合整備事務所 整備課 工事係	691-2522	都市整備局 折尾総合整備事務所 整備課 工事係	
八幡西区 計											700	m3						
合 計											9,561	m3						