

建設不足土情報

令和7年度第1四半期

No.	発生土/不足土	区	住所	工事名称	発生時期		土質			土量(地山)	担当課・係	電話番号	監督課・係	備考		
					備考	土質①	土質②	備考								
1	不足土	小倉南区	高野一丁目	9号線(高野工区)道路改築工事(7-1)	令和7年6月	から8年3月	まで		砂質土			500 m3	都市整備局 道路部 道路建設課 道路建設第一係	582-2279	都市整備局 東部整備事務所 工務第一課 道路建設第一係	
小倉南区 計											500 m3					
2	不足土	若松区	響町三丁目地先	響灘西地区廃棄物処分場(公共)覆土	令和7年4月	から10年12月	まで	未確定	砂質土	レキ質土		150,000 m3	環境局 循環社会推進部 施設課 施設第一係(処分場・分析担当)	582-2184	環境局 循環社会推進部 施設課 施設第一係(処分場・分析担当)	溶出試験等の受入 基準あり。シルト、 粘性土は不適。
3	不足土	若松区	大字弘川	江川(住宅区間)仮設道路撤去工事(7-1)	令和7年6月	から7年8月	まで		砂質土			4,000 m3	都市整備局 河川公園部 河川整備課 河川係	582-2281	都市整備局 西部整備事務所 工務第二課 公園河川係	
若松区 計											154,000 m3					
合 計											154,500 m3					