

【小学校】

学校名	棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考	
戸畑区	あやめが丘小学校	南棟校舎1	S54	B	工事完了	○	屋根面プレースの耐力不足により補強を実施
		南棟校舎2	S54	B			
		屋内運動場棟	S54	C			
		北棟校舎	S55	C	工事不要		
		昇降口棟	S55	C			
		東棟校舎	H10	対象外			
	一枝小学校	教室棟	S37	B	工事完了	○	
		特別教室棟・管理教室棟	S47	A			
		管理特別教室棟・教室棟	S51	B			
		屋内運動場棟	S56	A			
	鞆ヶ谷小学校	教室棟・管理教室棟	S47	B	工事完了	○	
		教室棟	S48	B			
		特別教室棟	S55	B			
		屋内運動場棟	S53	B			
	天籟寺小学校	給食特別教室棟・教室棟	S49	B	工事完了	○	保有水平耐力の不足により補強予定
		教室棟・管理特別教室棟	S47	B			
屋内運動場棟		S53	C				
中原小学校	教室棟・管理教室棟	S48	B	工事完了	○	保有水平耐力の不足により補強を実施	
	特別教室棟	S50	B				
	屋内運動場棟	S53	C				
	給食調理室棟	S40	対象外				平屋建200㎡以下

【中学校】

学校名	棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考		
戸畑区	大谷中学校	屋内運動場棟	S41	B	工事完了	○	現在の耐震基準で建築	
		柔剣道場	S59	対象外				
		管理教室棟	S37	B	工事完了	○		
		教室棟	S36	B				
		特別教室棟	S48	C	工事不要			
	中原中学校	特別教室棟1	S54	C	工事完了		○	屋根面プレースの耐力不足により補強を実施
		特別教室棟2	S51	B				
		教室棟	S37	B				
		管理特別教室棟	S53	B				
		屋内運動場棟	S55	C				
		柔剣道場	S33	B				
	高生中学校	屋内運動場棟	S55	A	工事完了	○	現在の耐震基準で建築	
		管理教室棟	H1	対象外				
		特別教室棟	H1	対象外				
		教室棟	S63	対象外				
		特別教室棟・格技場	H1	対象外			現在の耐震基準で建築	

【高等学校】

学校名		棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考	
戸畑区	市立高校	食堂棟	S55	C	工事不要	○		
		特別教室棟1	S41	B	工事完了			
		特別教室棟2	S44	B				
		特別教室棟3	S41	A				
		特別教室棟4	H3	対象外				現在の耐震基準で建築
		管理特別教室棟	S41	B	工事完了	○		
		セミナーハウス	S59	対象外				現在の耐震基準で建築
		屋内運動場棟	S42	B	工事完了	○		

【その他】

学校名		棟別名称	建設年	耐震診断の結果	補強の実施	耐震性	備考	
戸畑区	中央高等学園 ・ 戸畑高等 専修学校	工芸棟	S57	対象外				現在の耐震基準で建築
		作業棟	H18	対象外				現在の耐震基準で建築
		特別教室棟	H18	対象外				現在の耐震基準で建築
		昇降口棟	H18	対象外				現在の耐震基準で建築
		地域交流棟	S53	C	工事不要	○		
		校舎棟1	H18	対象外				現在の耐震基準で建築
		校舎棟2	S52	C	工事不要	○		
		校舎棟3	S47	B	工事完了			
		校舎棟4	S50	B				
屋内運動場棟	S50	C		屋根面プレースの耐力不足により補強を実施				