

工事成績評定結果(11月)

令和2年11月分 土木

工事名	行政区	受注者名	評定点
東本町一丁目地内他(その2)管渠更生工事	門司区	岡本土木(株)	80.5
東門司二丁目がけ崩れ対策工事	門司区	(株)友建	75.4
井領田横断歩道橋(門司行橋線)補修工事	門司区	西部産業(株)	72.4
新門司1号線(新門司一丁目)舗装補修工事	門司区	共和土木(株)	73.6
新門司北地区埠頭用地雨水排水管設置他工事(31)	門司区	(株)恒見海業	76.6
清見一丁目地内(その2)人孔改築工事	門司区	(株)ダイコウ技建	85.1
海岸(高潮)新門司北護岸工事(2-2)	門司区	(有)アクア技建	73.4
なかよし横断歩道橋(西新町下二十町1号線)補修工事	門司区	森永塗装(有)	72.4
砂津長浜線道路改良工事(31-1)	小倉北区	(株)大和総合建設	73.0
上富野四丁目配水管布設替工事	小倉北区	(株)拓秀建設	74.1
白銀二丁目配水管布設替工事	小倉北区	(株)古島	73.0
片野四丁目配水管布設替工事	小倉北区	(株)タステック	74.8
下曾根二丁目地内雨水(その4)管渠築造工事	小倉南区	久一建設(株)	74.8
(豪)東谷川護岸工事(1-1)	小倉南区	建設業新屋工業	74.2
横代葉山地区他がけ崩れ対策工事	小倉南区	(有)三高産業	75.2
曾根豊岡緑地埋設管整備工事	小倉南区	東栄建設(株)	70.8
石原町地内雨水(その3)管渠築造工事	小倉南区	(株)池間組	80.1
中吉田六丁目地区がけ崩れ対策工事	小倉南区	(株)K・K	72.8
片山二、三丁目地内管渠更生工事	若松区	(株)台良工務店	76.4
上原町他配水管布設替工事	若松区	(有)平田建設	73.6
宮丸二丁目他配水管布設替工事	若松区	(有)大福水道	80.6

本町小竹1号線他(赤崎町)舗装補修工事	若松区	(株)NSロードテクノ	73.6
上本町一丁目地内管渠更生工事	八幡東区	(株)北九州興業	74.0
高炉台公園法面整備工事(2-1)	八幡東区	ミクニ建設(株)	78.6
中間引野線舗装補修工事	八幡西区	川口建設(株)	73.0
皇后崎公園北側多目的広場整備工事	八幡西区	グリーンアース	78.0
京良城配水池長寿命化工事	八幡西区	三幸産業(有)	77.8
折尾土地区画整理事業(堀川町)宅地整備工事(2-2)	八幡西区	(株)梅村組	80.2
別所配水池～山ノ岬配水池φ500送水管布設替工事	八幡西区	高瀬建設(株)	71.8
黒崎21号線道路改築工事	八幡西区	(株)安部工務店	83.0
塔野二丁目地内(その1)管渠更生工事	八幡西区	晃永工業(有)	72.8
日吉台光明線他1線道路改築工事(1-2)	八幡西区	(株)安部工務店	77.8
戸畑枝光線(牧山枝光間)地盤改良工事(31-5)	戸畑区	福山・日の丸 共同企業体	81.5
二西二丁目他配水管布設替工事	市外	(株)若松水道工業所	73.6

令和2年11月分 建築

工事名	行政区	受注者名	評定点
都市モノレール小倉線徳力嵐山口停留場補修工事	小倉南区	(株)小林組	75.8
小池特別支援学校昇降口解体他工事	若松区	(有)田中幸二郎組	69.8
芝原第二団地1号棟他1棟市営住宅解体工事	八幡西区	大龍建設	73.0

令和2年11月分 電気

工事名	行政区	受注者名	評定点
井手浦浄水場他侵入監視設備更新電気計装工事	小倉南区	東芝Eiコントロールシステム(株)九州営業所	71.6
湯川小学校大規模改修電気工事(第2期)	小倉南区	(株)ミナミ電器産業	74.5
別所配水池他流量計等設置電気計装工事	八幡西区	東芝Eiコントロールシステム(株)九州営業所	74.4

令和2年11月分 機械

工事名	行政区	受注者名	評定点
大里東市民センター他1箇所空調熱源設備改修工事	門司区	酒井冷凍工業(株)	75.4
東部斎場火葬炉改修工事(3期)	門司区	(株)宮本工業所	68.7
若園市民センター空調熱源設備改修工事	小倉南区	中島機器設備	77.2
赤崎市民センター他1箇所空調熱源設備改修工事	若松区	新東エンジニアリング(株)	76.8

<連絡先>

技術監理局 検査課

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

電話:093-582-2038 FAX:093-592-069