

報道機関各位

香月中学校の石膏ボード落下について(報告)

1 概要

- ・ 令和6年6月25日(火)15時30分頃、香月中学校(八幡西区)の武道場2階の窓側通路の天井の石膏ボード(約600mm×900mm×9mm、重さ約3.5kg)が落下した。
- ・ 石膏ボードは2階窓側通路に落下し、砕けた一部が1階まで落下。
- ・ 落下時、1年生(全クラス・110名、教員・5名)が文化祭の練習で1階部分にいたが、落下した箇所から離れた場所にいたため、けが人等はなし。
- ・ 落下した石膏ボードは、不燃ボードでアスベストの含有はない。

2 落下の原因

- ・ 原因については調査中。

3 対応状況

- ・ 本日、専門業者による天井部分の点検を実施し、補修方法を検討中。
- ・ 現在、当該武道場は立入禁止にし、生徒等が近づかないように安全対策をしている。

4 香月中学校の過去の点検実施状況

- ・ 令和5年度の法定点検で武道場2階の窓側通路天井の雨漏り報告あり。(今回落下した箇所とは違う箇所。)
- ・ 今後、法定点検で報告のあった個所を含み、補修を実施。

5 北九州市立香月中学校について

- (1)所在地 北九州市八幡西区香月中央五丁目6番1号
- (2)児童・生徒数 323名 12学級
- (3)校舎建築時期 昭和24～27年度(武道場を含め平成18年度に大規模改修を実施)

6 添付資料

- ・ 武道場(剥離部)及び落下したボードの写真

【問い合わせ先】

教育委員会施設課

担当：有田、石松 Tel 5 8 2 - 2 3 6 1

【武道場の状況】



【落下した石膏ボードの破片】

