

# 道路昇降施設エリア別計画（戸畑駅周辺）

〔令和7年3月  
戸畑区役所まちづくり整備課〕

## 【現状1：施設の状況】

- ・ 駅前の区画整理事業に合わせ、道路昇降施設を5箇所（エレベーター6基、エスカレーター12基）整備。

	①南北公共連絡通路	②改札前	③福銀前	④中本町	⑤汐井町	計
エレベーター	2基(北口・南口)	－	－	1基	3基	6基
エスカレーター	4基( // )	2基	2基	2基	2基	12基
階段	あり	－	－	あり	あり	－

- ・ 整備より約25年が経過（耐用年数を超過）し、特に④中本町⑤汐井町のエスカレーター4基で故障が頻発。
- ・ エスカレーターは、交換用の部品製造が終了し、今後も維持・修繕することが困難。

## 【現状2：バリアフリーについて】

- ・ 戸畑駅周辺は、様々な場所にエレベーターが設置されており、バリアフリー経路は確保されている。
- ・ 戸畑駅の改札は1階にあり、駅周辺は①南北公共連絡通路を除き、平面での移動経路が確保されている。

## 【現状3：エスカレーターの利用状況】

- ・ 戸畑駅は通勤・通学の利用が多いため、平日に利用状況を調査。 ※12時間交通量(朝7時～夕方7時)

①南北公共連絡通路				②改札前		③福銀前		④中本町		⑤汐井町	
上り(南口)	下り(南口)	上り(北口)	下り(北口)	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
1,875人	1,290人	1,875人	1,290人	468人	367人	129人	181人	607人	348人	476人	134人

⇒①南北公共連絡通路を除き、利用者数は「道路昇降施設更新に係る基本方針」の基準(800人)以下。



## 【道路昇降施設（エスカレーター）見直し方針】

※エレベーターは今後も残ります

- ・ ①南北公共連絡通路 4基 ⇒当面維持


※②改札前は、関係者と調整中

- ・ その他(②～⑤) 計8基 ⇒エスカレーター撤去

※②改札前③福銀前は、撤去後に階段を設置

# エスカレーターの見直しフロー（戸畑駅周辺）

（令和7年3月  
戸畑区役所まちづくり整備課）



# 道路昇降施設の位置図（戸畑駅周辺）

令和7年3月  
戸畑区役所まちづくり整備課



## 【道路昇降施設（エスカレーター）見直し方針】

※エレベーターは今後も残ります

・ **①南北公共連絡通路 4基** ⇒ 当面維持

・ **その他（②～⑤） 計8基** ⇒ エスカレーター撤去 ※②改札前③福銀前は、撤去後に階段を設置

凡例

	歩道等
	横断歩道
	エレベーター
	エスカレーター



# 道路昇降施設の写真（戸畑駅周辺）

令和7年3月  
戸畑区役所まちづくり整備課



①南北公共連絡通路 4基 →当面維持



④中本町 2基 →エスカレーター撤去



②改札前 2基 →エスカレーター撤去・階段設置  
※関係者と調整中



⑤汐井町 2基 →エスカレーター撤去



③福銀前 2基 →エスカレーター撤去・階段設置

お問い合わせ先  
戸畑区役所  
まちづくり整備課  
TEL:871-1508

## 【道路昇降施設（エスカレーター）見直し方針】

※エレベーターは今後も残ります

- ①南北公共連絡通路 4基 →当面維持
  - その他（②～⑤） 計8基 →エスカレーター撤去
- ※②改札前③福銀前は、撤去後に階段を設置