

報道機関各位

若松中央小学校の教室扇風機の破損について(報告)

1 概 要

- ・ 令和 7 年 4 月 16 日(水)13 時 30 分頃、若松中央小学校(若松区)の普通教室(5 年 1 組)の天井部分に設置されていた扇風機の接合部が破損する事案が発生した。
- ・ 接合部の破損により土台部分と扇風機部分が分離したが、電源コードが切断されなかったため床までは落下せず、けが人等はなし。

2 破損の原因

- ・ 原因については調査中。

3 対応状況

- ・ 破損した扇風機は、電源コードを切断して破損部を取り外した。また、校内で同様に設置されている扇風機の使用を停止している。
- ・ 小中学校全校に対して、扇風機の点検を行うよう指示している。

4 北九州市立若松中央小学校について

- (1)所 在 地 北九州市若松区白山二丁目 1 番 1 号
- (2)児 童 数 349 名 12 学級
- (3)扇風機設置時期 確認中

5 添付資料

- ・ 破損した扇風機の写真

【問い合わせ先】

教育委員会施設課

担当：有田、田島 Tel 5 8 2 - 2 3 6 1

【扇風機設置状況】



【破損した扇風機】

