令和８年１１月１９日
北九州市産業経済局
北九州市若松区役所

報道機関各位

側溝蓋（グレーチング蓋）の盗難について

北九州市の管理する道路及び公園内において、下記のとおり側溝蓋（グレーチング蓋）の盗難被害がありましたので、ご報告いたします。

記

１　経　緯

１１月１６日（月）　若松警察署より「市民から道路（若松区畠田）のグレーチング蓋がなくなっているとの通報があった」との連絡を受け、若松区役所まちづくり整備課職員が現地を確認したところ、６枚のグレーチング蓋が消失していることを確認。

１１月１７日（火）　若松警察署より「市民からひびき海の公園のグレーチング蓋がなくなっているとの通報があった」との連絡を受け、水産課職員が現地を確認したところ、６枚のグレーチング蓋が消失していることを確認。

２　被害箇所　①若松区畠田二丁目８－１９付近の道路側溝
②若松区畠田三丁目５－６　付近の道路側溝
③脇田漁港ひびき海の公園内（若松区大字安屋）の側溝

３　被害施設　①グレーチング蓋（幅 450 ㎜×長さ 995 ㎜）５枚
②グレーチング蓋（幅 500 ㎜×長さ 500 ㎜）１枚
③グレーチング蓋（幅 350 ㎜×長さ 500 ㎜）３枚
グレーチング蓋（幅 400 ㎜×長さ 500 ㎜）３枚

４　被害額　約２４０,０００円

５　被害届　①、②については本日警察立会のもと検分を実施し、
被害届を提出予定
③については現地確認及び検分が終了したため、被害届を提出済み
（産業経済局水産課）

６　応急措置　注意喚起のため現場にカラーコーンを設置。

７　今後の対応　付近のパトロールを強化する。


８　位置図及び被害状況（写真）・・・次ページ以降

【お問い合わせ】
①　②について　若松区役所まちづくり整備課
担当：（課長）平野、（係長）川口　電話：０９３―７６１―５３２５
③について　産業経済局水産課
担当：（課長）芳川、（係長）新町　電話：０９３―５８２―２０６８

2026年11月18日

主題図（公共地図）

位置図



0　0.425　0.85　1.7 km

1:31,019

【住宅地図を元図にして印刷した場合の注意事項】
①コンビニ等地図を印刷コピーしたもの。
　コンビニの規約で、市民や業者に渡すことは出来ません。
②この白い区画は、職員の業務参考資料として
　挿入するものです。
③記載されている情報は、権利等を保証するものではありません。
④市民や業者に印刷コピーしたものを渡すと権利侵害
　保護したいのとmap違いさやトラブルになる恐れがあります。
　絶対に渡さないでください。
⑤各マップの使用許諾事項に十分留意してご利用ください。

北九州市

(C) Esri Japan

①



②



③





